## EXCELENTISIMO ALCALDE DE ORIHUELA (ALICANTE) D° JOSE VERGARA DURA

JESUS GIL RODRIGUEZ, con DNI	27.477.841V con do	micilio a efectos de	notificaciones <sub> </sub>	para
este asunto en la 🖸 / Doctor José Rup	érez N 2 , 2ª A , Cl	P 30.007 Murcia ,	teléfono 616999	324
email jesusgilrodriguez@Yahoo.es	, siendo Presidente	de la ASOCIACIO	N DE VECINC	)S "
COSTA CAMPOAMOR "				

## **EXPONE**

Por la presente y como ya tienen ustedes conocimiento en las reiteradas y múltiples quejas efectuadas por los Vecinos de Orihuela Costa y mas concretamente por los Vecinos de Dehesa de Campoamor ( ver correo adjunto 01/11/2024) por el estado de Abandono , falta de mantenimiento , suciedad , salubridad , Riesgo de incendio y especialmente de Inundaciones , de las dos Ramblas que surcan y discurren por toda la Zona urbana del Termino Municipal de Dehesa de Campoamor , concretamente Rambla de Rio Nacimiento y Barranco Rubio .

Tras la ultima DANA, sufrida en 2019 , supuso un punto de inflexión respecto al riesgo real de inundaciones por avenidas de agua tras fuertes precipitaciones y en estos últimos años están siendo cada vez mas frecuentes y con mayor virulencia , en los cuales no se ha desarrollado ningún proceso de análisis , mantenimiento y vigilancia que permita anticiparse a estos fenómenos meteorológicos adversos .

Como ustedes tienen conocimiento , la Normativa Vigente y diversas Sentencias del Tribunal Supremo establece que los Ayuntamientos son las Administraciones responsables del mantenimiento y conservación de los cauces públicos hidráulicos en todos sus tramos que discurre por las zonas urbanas

En el momento actual las ramblas de dominio de CHS se encuentran abandonadas , sin limpieza, sin mantenimiento , con las infraestructuras maltrechas , cada vez con mayor presión urbanística como se pretende ahora hacer en la zona alta de la Rambla de Rio Nacimiento ( pasando de 22 a 64 viviendas ) a escasos metros de la Rambla , al lado de la zona de peligrosidad 1 de inundaciones , máximo grado de peligrosidad que define PATRICOVA , que estrechan tanto las zonas inundables como los cursos naturales que las avenidas de agua deben seguir . Solo se ha eliminado la maleza del tramo de Rio Nacimiento que corresponde a Costas ( de la playa al Puente Romano ) tramo de exp que ya estaba aprobado el año 2024 pero que se ha eliminado la maleza en Febrero de 2025 la misma semana que coincidía que pasaba la Vuelta Ciclista de la CCAA de Valencia por Campoamor , dejando en total estado de abandono el cauce de la Rambla que va desde el Puente Romano a la zona alta de Rio Nacimiento en todo su tramo Urbano con las mas de 250 viviendas existente en este tramo alto de Rio Nacimiento .

Aunque es notorio el estado de abandono de la Rambla de Rio Nacimiento , le acompaño fotografía en la que como se puede comprobar es imposible visualizar el cauce obstaculizado por maleza y basura , acompaño así igualmente foto reciente de la salida al mar del agua proveniente de Pilar de la Horadada en la que el cauce esta libre y limpio , perteneciendo ambas a la misma CHS , pero Ayuntamientos distintos .

Las consecuencias de este abandono son muy significativas y podrían derivar en gravísimas consecuencias para los vecinos tanto en sus bienes patrimoniales como peligro para las personas. Enumerando a continuación alguna de ellas :

1 ) Riesgo de Inundaciones : En todos los tramos urbanos desde los cauces altos hasta el litoral, Una rambla llena de vegetación, sin ningún mantenimiento , sin limpieza e infraestructuras maltrechas, se convierte en un elemento de máximo peligro cuando bajan las Avenidas de aguas descontroladas .

Este es el caso de la Rambla de Rio Nacimiento en Dehesa de Campoamor , donde en sus tramos altos del cauce de la zona Urbana , en su margen izquierdo , se encuentran mas de 100 viviendas todas ellas en planta baja y en el margen derecho , más de 160 viviendas , encontrándose este cauce en dicha zona lleno de vegetación , arbolado , residuos , etc. todos ellos elementos obstructivos que , en caso de aguas torrenciales, impedirían cumplir su función.

- 2 ) Riesgo de Salubridad : Padeciendo todos estos años los vecinos la proliferación de plagas de ratas , insectos de todo tipo , mosquitos , malos olores ., etc.
- 3) Riesgo de Incendio, por la densa masa forestal y maleza de materiales de rápida combustión que ponen en peligro todas las zonas urbanas por donde trascurre el cauce , como ya ocurrió en Junio de 2023 en la Rambla de Rio Nacimiento en Campoamor , o en Junio de 2024 entre Campoamor y las Ramblas que ardieron mas de12 hectáreas o el incendio ocurrido este mismo domingo que han tenido que desalojar a 50 personas afectando el incendio a 5 viviendas ,

Por Cuanto antecede , **SOLICITAMOS** que tenga por presentado este escrito , les requerimos nuevamente con toda urgencia , se ejecuten los trabajos de limpieza y desbroce de los cauces y sus márgenes , en todas las zonas urbanas por donde pasan las Ramblas en Orihuela Costa . y que la desatención de esta actuación y la ausencia de la necesaria toma de decisiones a la que esta obligada legalmente esa administración y en caso de no ser ejecutados por ustedes lo antes posible , estarán causando un grave riesgo y poniendo en peligro a las personas y propiedades así como las zonas colindantes por los riesgos ya enunciados

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Dado que es una situación que afecta a varias Administraciones , Concejalías y Entidades Publicas , esta instancia ha sido remitida simultáneamente a las diferentes autoridades :

Exc. Alcalde de Orihuela Concejalía de Costas de Ayuntamiento de Orihuela Concejalía de Infraestructuras de Ayuntamiento de Orihuela Concejalía de Medio Ambiente de Ayuntamiento de Orihuela Confederación Hidrográfica del Segura

En Orihuela Costa a 12 de Mayo de 2025